

## ZERTIFIKAT

Nr. 2015-03279

**Herr Timo Sold**  
geboren am 19.06.1990

hat am 01.12.2015 an der Erstausbildung zur

### ***PlatformCard*** **Powered Access International Licence**

(auf Grundlage ArbSchG, BetrSichV, DGUV Vorschrift 1,  
DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.10, DGUV Grundsatz 308-008,  
DGUV Information 208-019, ISO 18878, ISO 18893 und ISO 16368)

erfolgreich teilgenommen.

Im Rahmen der Ausbildung wurden folgende Punkte behandelt:

- > *Unfallverhütungsvorschriften*
- > *Hinweise für die Bedienung von Hubarbeitsbühnen*
- > *Hinweise zu den Verkehrswegen*
- > *Die Sicherheitseinrichtungen der Hubarbeitsbühne und deren Bedeutung*
- > *Unfallgefahren beim Betrieb von Hubarbeitsbühnen*
- > *Instandhaltungshinweise für Hubarbeitsbühnen*

  
Armin Rappen  
Geschäftsführer der mateco GmbH

Stuttgart, den 01.12.2015

Datum, Stempel



  
Josef Molnar  
Fachkraft für Arbeitssicherheit